

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах обследования объекта социальной, инженерной и транспортной инфраструктур в сфере **Образования** (наименование сферы жизнедеятельности инвалидов) в части обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов

Сведения об объекте: **Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 43 «Малыш»**

624800, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Белинского, 18а

Дата проведения обследования: 02 августа 2018 г.

Сведения о лицах, проводивших обследование:

Заместитель главы Администрации городского округа Сухой Лог по социальным вопросам, В.Н. Игонин,  
Главный специалист комитета по управлению муниципальным имуществом, Л.В. Колмакова,  
Заместитель начальника Управления по культуре, молодежной политике и спорту, В.Ю. Мезенцев,  
Ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства, М.В. Засухина,  
Ведущий менеджер МКУ Управление образования, Ю.В. Сулова  
Председатель Сухоложской МО ВОС, М.В. Махнач

Номер строки	Требования Федерального закона от 01 декабря 2014 года N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов", Закона Свердловской области от 19 декабря 2016 года N 148-ОЗ "О социальной защите инвалидов в Свердловской области"	Установлено соблюдение требований	Выявлено несоблюдение требований	Причины и условия, препятствующие эффективной реализации мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и к предоставляемым в нем услугам	Рекомендации по устранению нарушений	Рекомендуемый срок устранения нарушений
1	2	3	4	5	6	7
1.	Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к месту предоставления услуги (или ее предоставление по месту жительства или в дистанционном режиме)	Не установлено	Выявлено	Отсутствие асфальтированного покрытия, устройство съездов на тротуар, установка визуальной информации, тактильных обозначений. Обеспечение доступа транспортными средствами для инвалидов.	Замена асфальтового покрытия, устройство съезда, тактильных табличек	2035
2.	Выделение на автостоянке не менее 10 процентов мест (но не менее 1 места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов и соблюдение их использования	Не установлено	Выявлено	Не предусмотрено проектом		
3.	Возможность самостоятельного передвижения по территории, на	Не установлено	Выявлено	не соответствует требованиям	Требуется	2018-2020гг







	<p>которой расположен объект социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры (далее - объект социальной инфраструктуры), входа в объект социальной инфраструктуры и выхода из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски</p>		СП59.13330.2016	<p>установка нового пандуса в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016 «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». Установка центральных двухсторонних раздельных поручней. Оборудование дверных проемов в соответствии с требованиями. Оснащение всех входов, центральных дверей, калитки знаками доступности, кнопкой вызова.</p>
4.	<p>Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства</p>	<p>установлено</p>	-	-

	функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объекте социальной инфраструктуры						
5.	Оказание работниками организаций, предоставляющих услуги населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами	установлено	Не выявлено				
6.	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объекту социальной инфраструктуры и к предоставляемым в нем услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности	Не установлено	Выявлено		Отсутствует предпринятая информация о препятствиях.	Установка тактильных табличек, направляющих поручней и направляющих полос.	2020
7.	Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля	Не установлено	Выявлено		Отсутствует предпринятая информация о препятствиях.	Установка тактильных табличек, направляющих поручней и направляющих полос. Приобретение индукционной петли и /или звукоусиливающей аппаратуры или программного обеспечения	2020

8.	Предоставление услуг инвалидам с допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	В соответствии с договором с УСП			для официального сайта в сети Интернет.	
----	--	----------------------------------	--	--	---	--

Дата повторного обследования: 2023 год (указывается дата проведения внепланового обследования в текущем году либо дата, рекомендуемая к учету при составлении плана-графика обследований объектов социальной инфраструктуры, утверждаемого органом государственной власти или органом местного самоуправления).

Подписи лиц, проводивших обследование:

 (В.Н. Итонин)  
 (Л.В. Колмакова)  
 (В.Ю. Мезенцев)  
 (М.В. Засухина)  
 (Ю.В. Сушлова)  
 (М.В. Махнач)